



Kolektor LAND ROVER Freelander 2 L359 typ LR006680

Cena

649,90 PLN

Opis produktu

Kategoria produktu: Moduł rury wlotowej
Nazwa produktu: Kolektor dolotowy
Stan: fabrycznie nowy od producenta

Katalogowe numery OE/OEM/OES:

LR001307, LR006680

-

Przeczytaj koniecznie! W danym modelu samochodu mogą występować różne warianty części, jeżeli masz wątpliwości czy dany produkt będzie pasować do twojego auta, wyślij do nas numer VIN pojazdu w celu weryfikacji! Dodatkowo zalecamy sprawdzenie wizualne poprzednio zamontowanej części z produktem oferowanym na naszej aukcji.

Lista pojazdów:

Land Rover FREELANDER 2 2.2 eD4 150KM (2010-2014)
Land Rover FREELANDER 2 2.2 SD4 4x4 190KM (2010-2014)
Land Rover FREELANDER 2 2.2 TD4 4x4 150KM (2006-2014)