



Kolektor LAND ROVER Range Rover 2.0T typ LR025405

Cena

433,90 PLN

Opis produktu

Moduł rury wlotowej

Ciężar [kg]: 2,36

Stan: fabrycznie nowy od producenta

Katalogowe numery OE/OEM/OES:

LR025405

CCA8915

Przeczytaj koniecznie! W danym modelu samochodu mogą występować różne warianty części, jeżeli masz wątpliwości czy dany produkt będzie pasować do twojego auta, wyślij do nas numer VIN pojazdu w celu weryfikacji! Dodatkowo zalecamy sprawdzenie wizualne poprzednio zamontowanej części z produktem oferowanym na naszej aukcji.

Lista pojazdów:

RANGE ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 4x4 241KM (2017-2019)

RANGE ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 4x4 290KM (2017-2019)

RANGE ROVER RANGE ROVER IV 2.0 P400e Hybrid 4x4 404KM (2017-)

RANGE ROVER RANGE ROVER SPORT II 2.0 P400e PHEV 4x4 404KM (2017-)

RANGE ROVER RANGE ROVER SPORT II 2.0 Si4 4x4 300KM (2017-)

RANGE ROVER RANGE ROVER VELAR 2.0 P250 Si4 4x4 250KM (2017-)

RANGE ROVER RANGE ROVER VELAR 2.0 P300 Si4 4x4 300KM (2017-)