

Przewód turbiny do FORD Fiesta VII 1.6 TDCI



Cena

136,90 PLN

Opis produktu

Przewód powietrza doładowującego
Stan: fabrycznie nowy od producenta
Przedmiot: nowy (1 sztuka w opakowaniu)
Rodzaj: Przewód turbiny, wąż turbo

Katalogowe numery OE/OEM/OES:

1697385, 1710178, 1710179, 2360404,
2360409, AV216C646AC, AV216C646AD, AV216K863AE, J4B16C646AA

Przeczytaj koniecznie! W danym modelu samochodu mogą występować różne warianty części, jeżeli masz wątpliwości czy dany produkt będzie pasować do twojego auta, wyślij do nas numer VIN pojazdu w celu weryfikacji! Dodatkowo zalecamy sprawdzenie wizualne poprzednio zamontowanej części z produktem oferowanym na naszej aukcji.

Lista pojazdów:

FORD B-MAX 1.5 TDCi 75KM (Kod silnika: UGJG; XUJA; XUJB; UGJC) (2012-)
FORD B-MAX 1.5 TDCi 95KM (Kod silnika: XVJA; XVJC) (2015-)
FORD B-MAX 1.6 TDCi 95KM (Kod silnika: T3JB) (2012-)
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi 90KM (Kod silnika: HHJC; HHJE; HHJD) (2008-2012)
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi 75KM (Kod silnika: HHJF; UBJA) (2008-2012)
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi 95KM (Kod silnika: TZJA; TZJB; T3JA) (2010-2015)
FORD KA+ III 1.5 TDCi 95KM (Kod silnika: 15DSOX) (2018-)
FORD KA+ III 1.5 TDCi 90KM (Kod silnika: 15DSOX) (2018-)
FORD TOURNEO COURIER B460 1.5 EcoBlue 100KM (Kod silnika: XXCA; XXCB; XXCC) (2018-)
FORD TOURNEO COURIER B460 1.5 TDCi 75KM (Kod silnika: XUCD; XWCA; XWCB; XUCE; UGCA; UGCB; XUCC) (2014-)
FORD TOURNEO COURIER B460 1.5 TDCi 95KM (Kod silnika: XVCA; XVCB; XVCC; XVCD) (2015-)
FORD TOURNEO COURIER B460 1.6 TDCi 95KM (Kod silnika: T3CA; T3CB; T3CC) (2014-)
FORD B-MAX Van 1.5 TDCi 75KM (Kod silnika: UGJG; XUJA; XUJB; UGJC) (2012-)
FORD B-MAX Van 1.5 TDCi 95KM (Kod silnika: XVJA; XVJC) (2015-)
FORD B-MAX Van 1.6 TDCi 95KM (Kod silnika: T3JB) (2012-)