



Przewód turbiny AUDI SEAT SKODA VW typ 6R0145834F

Cena

138,90 PLN

Opis produktu

dopuszczony dla rodzaju pojazdu: Samochód osobowy

Długość przewodu elastycznego [mm]: 250

Strona zabudowy: z prawej

Kolor: czarny

Materiał: AEM (kauczuk etylenowo-akrylowy)

Przewód układu chłodzącego: Chłodnica powietrza doładowującego do przewodu rurowego

Przewód układu chłodzącego: Strona zimna

Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 56

Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 53

Ciężar [kg]: 0,35

Rodzaj: Przewód turbiny, wąż turbo

Katalogowe numery OE/OEM/OES:

6R0145834F,6R0145834F,6R0145834F,6R0145834F,6R0145834F

Przeczytaj koniecznie! W danym modelu samochodu mogą występować różne warianty części, jeżeli masz wątpliwości czy dany produkt będzie pasować do twojego auta, wyślij do nas numer VIN pojazdu w celu weryfikacji! Dodatkowo zalecamy sprawdzenie wizualne poprzednio zamontowanej części z produktem oferowanym na naszej aukcji.

Lista pojazdów:

AUDI A1 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CAYC) (2010-2015)
AUDI A1 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2011-2015)
AUDI A1 Sportback 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2011-2015)
AUDI A1 Sportback 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CAYC) (2011-2015)
SEAT IBIZA IV 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CLNA; CAYC) (2009-2015)
SEAT IBIZA IV 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2009-2015)
SEAT IBIZA IV SC 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CAYC) (2009-2015)
SEAT IBIZA IV SC 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2009-2015)
SEAT IBIZA IV ST 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CLNA; CAYC) (2010-2015)
SEAT IBIZA IV ST 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2010-2015)
SEAT TOLEDO IV 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CLNA; CAYC) (2012-2015)
SEAT TOLEDO IV 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2013-2015)
SKODA FABIA II 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CAYC) (2010-2014)
SKODA FABIA II 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2010-2014)
SKODA FABIA II 1.6 TDI 75KM (Kod silnika: CAYA) (2010-2014)
SKODA FABIA II Combi 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CAYC) (2010-2014)
SKODA FABIA II Combi 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2010-2014)
SKODA FABIA II Combi 1.6 TDI 75KM (Kod silnika: CAYA) (2010-2014)
SKODA RAPID 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CLNA; CAYC) (2012-2019)
SKODA RAPID 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2013-2015)
SKODA RAPID Spaceback 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CLNA; CAYC) (2012-2019)
SKODA RAPID Spaceback 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2013-2015)
SKODA ROOMSTER 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CAYC) (2010-2015)
SKODA ROOMSTER 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2010-2015)
SKODA ROOMSTER Praktik 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2010-2015)
VW POLO V 1.6 TDI 105KM (Kod silnika: CLNA; CAYC) (2009-)
VW POLO V 1.6 TDI 90KM (Kod silnika: CAYB) (2009-)
VW POLO V 1.6 TDI 75KM (Kod silnika: CAYA) (2009-)