



Piasta koła do HYUNDAI Accent II zamien.5271025000

Cena

169,90 PLN

Opis produktu

Ilość otworów: 4
Ciężar [kg]: 2,05
Średnica zewnętrzna [mm]: 140
Strona zabudowy: z tyłu
Średnica wewnętrzna [mm]: 28

Katalogowe numery OE/OEM/OES:

5271022200, 5271022400, 5271025000, 5271025001, 5271029400, 5271029460, 5271029461, 527102C001

Przeczytaj koniecznie! W danym modelu samochodu mogą występować różne warianty części, jeżeli masz wątpliwości czy dany produkt będzie pasować do twojego auta, wyślij do nas numer VIN pojazdu w celu weryfikacji! Dodatkowo zalecamy sprawdzenie wizualne poprzednio zamontowanej części z produktem oferowanym na naszej aukcji.

Lista pojazdów:

HYUNDAI
ACCENT I (10/1994 - 01/2000)
ACCENT II (09/1999 - 11/2005)
ACCENT II sedan (09/1999 - 12/2006)
ACCENT sedan (10/1994 - 01/2000)
COUPE I (08/1996 - 04/2002)
COUPE II (01/2001 - 08/2009)
LANTRA II (06/1995 - 09/2000)