



Piasta koła do MITSUBISHI Lancer VII typ MB809577

Cena

176,90 PLN

Opis produktu

Strona zabudowy: z tyłu
Typ układu hamulcowego: Hamulec bębnowy
Średnica wewnętrzna [mm]: 30
Średnica zewnętrzna [mm]: 123

Katalogowe numery OE/OEM/OES:

MB809577, MB844220, MR403728, MR403728X

Przeczytaj koniecznie! W danym modelu samochodu mogą występować różne warianty części, jeżeli masz wątpliwości czy dany produkt będzie pasować do twojego auta, wyślij do nas numer VIN pojazdu w celu weryfikacji! Dodatkowo zalecamy sprawdzenie wizualne poprzednio zamontowanej części z produktem oferowanym na naszej aukcji.

Lista pojazdów:

mitsubishi
LANCER V Station Wagon (12/1992 - 10/2003)