



## Kolektor dolotowy AUDI A1 Toledo Fabia Rapid Polo

### Cena

606,90 PLN

## Opis produktu

Kategoria produktu: Moduł rury wlotowej  
Nazwa produktu: Kolektor dolotowy  
Stan: fabrycznie nowy od producenta

### Katalogowe numery OE/OEM/OES:

04C129709E, 04C129711E, 04C145749A, 04C129709E, 04C129711E, 04C145749A, 04C129709E,  
04C129711E, 04C145749A, 04C129709E, 04C129711E, 04C145749A, 04C129709E, 04C129711E,  
04C145749A

-

**Przeczytaj koniecznie!** W danym modelu samochodu mogą występować różne warianty części, jeżeli masz wątpliwości czy dany produkt będzie pasować do twojego auta, wyślij do nas numer VIN pojazdu w celu weryfikacji! Dodatkowo zalecamy sprawdzenie wizualne poprzednio zamontowanej części z produktem oferowanym na naszej aukcji.

### Lista pojazdów:

Audi A1 1.0 TFSI 82KM (2016-2018)  
Audi A1 1.0 TFSI 95KM (2015-2018)  
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI 82KM (2016-2018)  
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI 95KM (2015-2018)  
Seat IBIZA IV 1.0 TSI 95KM (2015-2017)  
Seat IBIZA IV SC 1.0 TSI 95KM (2015-2016)  
Seat IBIZA IV ST 1.0 TSI 95KM (2015-2016)  
Seat TOLEDO IV 1.0 TSI 95KM (2017-2019)  
Skoda FABIA III 1.0 TSI 95KM (2014-2021)  
Skoda FABIA III Kombi 1.0 TSI 95KM (2014-)  
Skoda RAPID 1.0 TSI 95KM (2017-2019)  
Skoda RAPID Spaceback 1.0 TSI 95KM (2017-2019)  
VW POLO V 1.0 TSI 95KM (2014-)  
VW POLO Van 1.0 TSI 95KM (2014-)