



Zawór podciśnienia turbiny do HYUNDAI 28231-27900

Cena

187,90 PLN

Opis produktu

Specyfikacja produktu:

- **Przedmiot:** nowy (1 sztuka)
- **Stan:** nieużywany, fabrycznie nowy od producenta
- **Kolor:** jak na zdjęciu w ofercie
- **Przeznaczenie:** samochody osobowe / pojazdy dostawcze
- **Rodzaj produktu:** powyżej w parametrach

Lista pojazdów:

- HYUNDAI SANTA FE I (SM)
- HYUNDAI TRAJET (FO)